



Commune : **BOR-ET-BAR**

Rivière : **Le Viaur**

## En aval du camping du Gourpassou, limite de la parcelle cadastrale n°700

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_18-01\_S\_436

**Date de mise à jour :** 19/06/2018

**Auteur :** SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.07647610 / Y: 44.18136000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 626165.02 / Y: 6342915.22

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.0764761 / Y: 44.18136

**Code Hydro:** 05--0290

**Rive de référence:** Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Au niveau du chemin d'accès à un bâtiment, en limite de route Débris végétaux et herbe couchée déposés à l'entrée du chemin d'accès, à proximité de la route.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_18-01\_R\_436\_1

**Date de mise à jour :** 19/06/2018

**Auteur :** SPC GTL

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme(s) :** AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN