


Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **Le Viaur****Secteur de la Baute, parcelle cadastrale n°662****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_438**Date de mise à jour :** 19/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.97963420 / Y: 44.15360300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618383.15 / Y: 6339926.92**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9796342 / Y: 44.153603**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** En amont du moulin sur jardin Débris végétaux et feuilles mortes déposées au sol sur berge en amont du seuil.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_18-01_R_438_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

22/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN