

Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **Le Viaur**

## Camping les Tilleuls, en bordure de parcelle n°1153

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_440**Date de mise à jour :** 19/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.97944000 / Y: 44.14743200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618358.76 / Y: 6339241.56**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.97944 / Y: 44.147432**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** Mini golf du camping proche de la réception Limite de la zone dépourvue de feuilles mortes marquant le niveau de PHE. Des dépôts de sédiments sont distingués sur l'ensemble des équipements du mini-golf du camping. La crue n'a pas atteint le bâtiment de la réception situé à proximité.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_440\_1**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

22/06/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN