


Commune : **LAGUEPIE** | Rivière : **Le Viaur**

Parcelle cadastrale n°1116

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_442 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97807620 / Y: 44.14647800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 618248.29 / Y: 6339136.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9780762 / Y: 44.146478
Code Hydro: 05--0290 **Rive de référence:** Droite

21 Janvier 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Débris végétaux déposés au sol marquant le niveau de PHE entre l'habitation et le chemin bordant l'Aveyron au niveau de l'arbre situé le plus proche de la berge.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_442_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : AGERIN