



Commune : **LAGUEPIE**

Rivière : **Le Viaur**

Sentier entre les parcelles cadastrales n°240 et n°242

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_443

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97249710 / Y: 44.14363600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 617797.89 / Y: 6338827.05

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9724971 / Y: 44.143636

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite



21 Janvier 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

Commentaires : Dépôt de sédiment et de débris végétaux sur sentier indiquant le passage de la crue. Ce niveau se corrèle avec les dépôts constatés dans les jardins privés adjacents.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_443_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

01/06/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN