Commune : **SAINT-MARTIN-LAGUEPIE** | Rivière : **Le Viaur**

Moulin de Saint Eugène

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_18-01_S_445 **Date de mise à jour :** 19/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue du site – Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.98096890 / Y: 44.15031800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 618485.19 / Y: 6339560.6
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9809689 / Y: 44.150318
Code Hydro: O5--0290 **Rive de référence:** Gauche

21 Janvier 2018

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux présent sur le mur du Moulin de Saint Eugène au niveau d'un repère de nivellement de l'IGN. L'altimétrie de cette laisse d'inondation est ainsi mesurée à 150,90 m. Ce niveau a été confirmé par la propriétaire du moulin ayant précisé que le niveau d'eau de la crue du 21 janvier 2018 est arrivé à la mi-cours.

GÉNÉRAL

Code : GTL_18-01_R_445_1 **Date de mise à jour :** 22/06/2018
Auteur : SPC GTL

Vue de la laisse d'inondation – Auteur : AGERIN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : AGERIN

RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

Méthode : Méthode combinée
Organisme : AGERIN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Repère NGF
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.100 m