




Commune : SAINT-MARTIN-LAGUEPIE

Moulin de Saint Eugène

Rivière : Le Viaur

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_18-01_S_445**Date de mise à jour :** 19/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 1.98096890 / Y: 44.15031800**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 618485.19 / Y: 6339560.6**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9809689 / Y: 44.150318**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Gauche**21 Janvier 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Débris végétaux présent sur le mur du Moulin de Saint Eugène au niveau d'un repère de nivellation de l'IGN. L'altimétrie de cette laisse d'inondation est ainsi mesurée à 150,90 m. Ce niveau a été confirmé par la propriétaire du moulin ayant précisé que le niveau d'eau de la crue du 21 janvier 2018 est arrivé à la mi-cours.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_18-01_R_445_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

22/06/2018



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** Méthode combinée**Organisme :** AGERIN**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Repère NGF**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.100 m