



Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **Le Viaur****Bar du Viaur, 7 Place Henri Granier****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_18-01_S_447

Date de mise à jour : 19/06/2018

Auteur : SPC GTL



Vue du site - Auteur : AGERIN

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.97112520 / Y: 44.14298500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 617687.2 / Y: 6338756.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.9711252 / Y: 44.142985

Code Hydro: 05--0290

Rive de référence: Droite

21 Janvier 2018Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Traces du passage de l'inondation au niveau du quai rive droite du Viaur en amont du pont. Le sous-sol du bar du Viaur a été inondé. La laisse de crue mesurée sur la porte de cette cave est à 128 cm du sol.**GÉNÉRAL**

Code : GTL_18-01_R_447_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

20/10/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné



Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : AGERIN

RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018

Méthode : Autre

Organisme : AGERIN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.280 m