

Commune : **LAGUEPIE**Rivière : **Le Viaur****Bar du Viaur, 7 Place Henri Granier****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_18-01\_S\_447**Date de mise à jour :** 19/06/2018**Auteur :** SPC GTL

Vue du site - Auteur : AGERIN

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.97112520 / Y: 44.14298500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 617687.2 / Y: 6338756.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.9711252 / Y: 44.142985**Code Hydro:** 05--0290**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 2018**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Traces du passage de l'inondation au niveau du quai rive droite du Viaur en amont du pont. Le sous-sol du bar du Viaur a été inondé. La laisse de crue mesurée sur la porte de cette cave est à 128 cm du sol.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_18-01\_R\_447\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

20/10/2020

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

Vue de la laisse d'inondation - Auteur : AGERIN

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES DE LA CRUE DU 21 JANVIER 2018 SUR LE VIAUR ET SUR L'AVEYRON EN AVAL DE RODEZ - 24/01/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** AGERIN**RELEVÉ POST-CRUE - 24/01/2018****Méthode :** Autre**Organisme :** AGERIN**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.280 m