



Commune : **ECOUCHE-LES-VALLEES**

Rivière : **L' Orne**

A l'amont du pont entre Ecouché et Serans (rive droite)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201806204922 **Date de mise à jour :** 20/06/2018
Auteur : SPC.SACN



A l'amont du pont entre Ecouché et Serans, en rive droite (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.12743490 / Y: 48.71989100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 469986.51 / Y: 6851195.47
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1274349 / Y: 48.719891
Code Hydro: I2--0200 **Rive de référence:** Droite



14 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806204738 **Date de mise à jour :** 20/06/2018
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **Repère calculé :** Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands



Dépôt de brindilles le long du grillage (photo SPC SACN)