




Commune : ECOUCHE-LES-VALLEES

Rivière : L' Orne

A l'amont du pont entre Ecouché et Serans (rive droite)

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201806204922**Date de mise à jour :** 20/06/2018**Auteur :** SPC.SACN

A l'amont du pont entre Ecouché et Serans, en rive droite (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.12743490 / Y: 48.71989100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 469986.51 / Y: 6851195.47

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1274349 / Y: 48.719891

Code Hydro: I2--0200

Rive de référence: Droite**14 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201806204738**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

20/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non

Dépot de brindilles le long du grillage (photo SPC SACN)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN JUIN 2018 - 18/06/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands