




Commune : ECOUCHE-LES-VALLEES

Rivière : L' Orne

A l'amont du pont entre Sarans et Ecouché (en rive gauche)

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201806203153**Date de mise à jour :** 20/06/2018**Auteur :** SPC.SACN

A l'amont du pont entre Sarans et Ecouché, en rive gauche (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.12718190 / Y: 48.71975700**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 470004.51 / Y: 6851179.85**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.1271819 / Y: 48.719757**Code Hydro:** I2--0200**Rive de référence:** Gauche**14 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Des brindilles se sont déposées jusqu'en haut du grillage. L'eau est donc montée au minimum à ce niveau.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201806203125**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

20/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non**Visibilité :** Oui**Repère calculé :** Non**Pérennité :** Aucune**PHEC :** Non

Dépôt de brindilles sur le grillage et de limons sur la troisième marche (photo SPC SACN)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN JUIN 2018 - 18/06/2018**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands