




Commune : ECOUCHE-LES-VALLEES

Rivière : L' Orne

A l'amont du pont entre Sarans et Ecouché (en rive gauche)

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201806203153 **Date de mise à jour :** 20/06/2018
Auteur : SPC.SACN



A l'amont du pont entre Sarans et Ecouché, en rive gauche (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.12718190 / Y: 48.71975700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 470004.51 / Y: 6851179.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1271819 / Y: 48.719757
Code Hydro: I2--0200 **Rive de référence:** Gauche

**14 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Des brindilles se sont déposées jusqu'en haut du grillage. L'eau est donc montée au minimum à ce niveau.**GÉNÉRAL**

Code : WEB_R_201806203125 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC.SACN 20/06/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **Repère calculé :** Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non



Dépot de brindilles sur le grillage et de limons sur la troisième marche (photo SPC SACN)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands