



Commune : **ECOUCHE-LES-VALLEES**

Rivière : **L' Orne**

A l'amont du pont entre Sarans et Ecouché (en rive gauche)

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201806203153 **Date de mise à jour :** 20/06/2018

Auteur : SPC.SACN



A l'amont du pont entre Sarans et Ecouché, en rive gauche (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.12718190 / Y: 48.71975700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 470004.51 / Y: 6851179.85

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.1271819 / Y: 48.719757

Code Hydro: I2--0200 **Rive de référence:** Gauche



14 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Des brindilles se sont déposées jusqu'en haut du grillage. L'eau est donc montée au minimum à ce niveau.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806203125

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

20/06/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands



Dépôt de brindilles sur le grillage et de limons sur la troisième marche (photo SPC SACN)