

Commune : **VAL-DE-VIE**Rivière : **La Vie**


Marches du bâtiment à l'entrée de la cidrerie, rue des Grands Jardins.

Commentaires : Bâtiment d'une cidrerie.

Pied des marches du bâtiment à l'entrée du site industriel, sur la rue des Grands Jardins.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202208314548 **Date de mise à jour :** 26/09/2022**Auteur :** SPC.SACN

Au pied des marches, bâtiment d'entrée du site industriel (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.17536842 / Y: 48.95970400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 493200.45 / Y: 6877004.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1753684 / Y: 48.959704**Code Hydro:** I13-0400**Rive de référence:** Droite**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** L'eau a atteint le niveau de la moitié de la partie verticale de la deuxième marche en partant du bas.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_201806201918**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC.SACN

14/09/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Mauvais**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non

Traces sur le bâtiment d'entrée du site industriel (photo SPC SACN)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN JUIN**2018 - 18/06/2018****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands