Commune : **VAL-DE-VIE** | Rivière : **La Vie**

Marches du bâtiment à l'entrée de la cidrerie, rue des Grands Jardins.

Commentaires : Bâtiment d'une cidrerie.
Pied des marches du bâtiment à l'entrée du site industriel, sur la rue des Grands Jardins.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202208314548 **Date de mise à jour :** 26/09/2022
Auteur : SPC.SACN

Au pied des marches, bâtiment d'entrée du site industriel (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.17536842 / Y: 48.95970400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 493200.45 / Y: 6877004.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.1753684 / Y: 48.959704
Code Hydro: I13-0400 **Rive de référence:** Droite

12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau a atteint le niveau de la moitié de la partie verticale de la deuxième marche en partant du bas.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806201918 **Date de mise à jour :** 14/09/2022
Auteur : SPC.SACN

Traces sur le bâtiment d'entrée du site industriel (photo SPC SACN)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval – Côtiers normands