

Commune : **VIMOUTIERS**Rivière : **La Vie**

## Porte d'entrée au 10 Avenue du Général de Gaulle.

**Commentaires :** Porte d'entrée en bois du Musée du Camembert, 10 Avenue du Général de Gaulle.
**1**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code :** WEB\_S\_202208313802

**Date de mise à jour :** 23/09/2022

**Auteur :** SPC.SACN


Avenue du Général de Gaulle, Musée du Camembert (photo SPC SACN)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.19824760 / Y: 48.92963100

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 494756.16 / Y: 6873602.86

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.1982476 / Y: 48.929631

**Code Hydro:** I13-0400

**Rive de référence:** Droite
**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **98.12 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201806212905

**Date de mise à jour :**
**Auteur :** SPC.SACN

**23/09/2022**

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Oui

**Pérennité :** Aucune

**État du repère :** Moyen

**Repère calculé :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE TERRAIN SPC SACN JUIN 2018 - 18/06/2018**
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands

**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 13/09/2022**
**Méthode :** Méthode combinée

**Commentaires sur le nivellement :** Précision instrument: +/- 2 cm.

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Sol du musée (à l'intérieur devant le comptoir.

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 97.760 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.360 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 98.12 m


Traces laissées sur la porte d'entrée du Musée du Camembert (photo SPC SACN)