



Commune : SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

Rivière : L' Agly

Boulevard de l'Agly

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201806261354 **Date de mise à jour :** 31/07/2018
Auteur : DDTM 66



vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.50257900 / Y: 42.80970200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 659270.54 / Y: 6190150.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.502579 / Y: 42.809702
Code Hydro: Y06-0400 **Rive de référence:** Gauche

**29 Novembre 2014**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires : Repère sur maison n°2 boulevard de l'Agly.

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807165055 **Date de mise à jour :**
Auteur : DDTM 66 21/04/2020



vue du site

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 07/01/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 66

NIVELLEMENT 2015 - 07/01/2015

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IIGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.960 m



Commune : SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET

Rivière : L' Agly

Boulevard de l'Agly

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201806261354 **Date de mise à jour :** 31/07/2018
Auteur : DDTM 66



vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.50257900 / Y: 42.80970200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 659270.54 / Y: 6190150.61
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.502579 / Y: 42.809702
Code Hydro: Y06-0400 **Rive de référence:** Gauche

**18 Octobre 1940**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Support : maison n°8 boulevard de l'Agly.
 Source : repère d'époque (flèche incrusté dans le mur).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806221215 **Date de mise à jour :**
Auteur : DDTM 66 **21/04/2020**



vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 66

