


Commune : **RASIGUERES** | Rivière : **L' Agly**

**Rue de la Mairie**

**Commentaires :** Cours d'eau : ruisseau de Trémoine. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** WEB\_S\_201807313643\_1\_1\_1 **Date de mise à jour :** 31/07/2018  
**Auteur :** DDTM 66



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.60977606 / Y: 42.76608580  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 668023.92 / Y: 6185250.64  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.6097761 / Y: 42.7660858  
**Code Hydro:** Y06-0400 **Rive de référence:** Non renseigné




**30 Novembre 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** | Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Support : façade de la mairie.

**GÉNÉRAL**

**Code :** WEB\_R\_201806223540 **Date de mise à jour :** 21/04/2020  
**Auteur :** DDTM 66



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné  
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon  
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s) :** DDTM 66