Commune : **PADERN** | Rivière : **Le Verdouble**

# Chemin en contrebas D14

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest
**Code :** WEB_S_201807313643_1 **Date de mise à jour :** 31/07/2018
**Auteur :** DDTM 66

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.67804500 / Y: 42.86189000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 673661.48 / Y: 6195879.75
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.678045 / Y: 42.86189
**Code Hydro:** Y0650500 **Rive de référence:** Gauche

# 18 Octobre 1940

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Repère de crue en bronze. Se confond dans le paysage.
Support : sur un rocher au bord du chemin près du gué.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_201806251641 **Date de mise à jour :** 31/07/2018
**Auteur :** DDTM 66

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Longue **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** DDTM 66