


Commune : **PADERN** | Rivière : **Le Verdoubert**

Chemin en contrebas D14

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : WEB_S_201807313643_1 Date de mise à jour : 31/07/2018
 Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.67804500 / Y: 42.86189000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 673661.48 / Y: 6195879.75
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.678045 / Y: 42.86189
 Code Hydro: Y0650500 Rive de référence: Gauche

18 Octobre 1940

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Repère de crue en bronze. Se confond dans le paysage.
 Support : sur un rocher au bord du chemin près du gué.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806251641 Date de mise à jour : 31/07/2018
 Auteur : DDTM 66



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DDTM 66