


Commune : **TAUTAVEL** | Rivière : **Le Verdouble**

Avenue du Verdouble

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : WEB_S_20180731364 Date de mise à jour : 03/09/2018
 Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.74296700 / Y: 42.81600000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678955.99 / Y: 6190756.98
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.742967 / Y: 42.816
 Code Hydro: Y0650500 Rive de référence: Droite

29 Novembre 2014 Altitude calculée de l'eau : **97.33 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Support : enrochement du passage à gué.
 Hauteur par rapport au terrain naturel : 4.96m.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806254023 Date de mise à jour : 21/04/2020
 Auteur : DDTM 66



vue du repère

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : DDTM 66

NIVELLEMENT 2017 - 01/10/2017

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Non renseigné
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 97.330 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 97.33


Commune : **TAUTAVEL** | Rivière : **Le Verdoble**

Avenue du Verdoble

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : WEB_S_20180731364 Date de mise à jour : 03/09/2018
 Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.74296700 / Y: 42.81600000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678955.99 / Y: 6190756.98
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.742967 / Y: 42.816
 Code Hydro: Y0650500 Rive de référence: Droite

6 Mars 2015 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Support : enrochement du passage à gué.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806252138 Date de mise à jour : 21/04/2020
 Auteur : DDTM 66



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : DDTM 66


Commune : **TAUTAVEL** | Rivière : **Le Verdoble**

Avenue du Verdoble

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : WEB_S_20180731364 Date de mise à jour : 03/09/2018
 Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 2.74296700 / Y: 42.81600000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678955.99 / Y: 6190756.98
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.742967 / Y: 42.816
 Code Hydro: Y0650500 Rive de référence: Droite

30 Janvier 2006
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

Commentaires : Support : enrochement du passage à gué.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806251230 Date de mise à jour : 21/04/2020
 Auteur : DDTM 66



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : DDTM 66


Commune : **TAUTAVEL** | Rivière : **Le Verdouble**

Avenue du Verdouble

5 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_20180731364 **Date de mise à jour :** 03/09/2018
Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.74296700 / Y: 42.81600000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678955.99 / Y: 6190756.98
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.742967 / Y: 42.816
Code Hydro: Y0650500 **Rive de référence:** Droite



15 Novembre 2005
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Support : enrochement du passage à gué.

GÉNÉRAL


Code : WEB_R_201806250054 **Date de mise à jour :** 21/04/2020
Auteur : DDTM 66

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 66




Commune : **TAUTAVEL** | Rivière : **Le Verdouble**

Avenue du Verdouble

5 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : WEB_S_20180731364 Date de mise à jour : 03/09/2018
 Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.74296700 / Y: 42.81600000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 678955.99 / Y: 6190756.98
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.742967 / Y: 42.816
 Code Hydro: Y0650500 Rive de référence: Droite


13 Novembre 1999

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Support : entrée haute de l'escalier du passage à gué.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806255511 Date de mise à jour : 21/04/2020
 Auteur : DDTM 66



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : DDTM 66