

Commune : **RIVESALTES** | **Passage à gué RG**

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : WEB_S_201806114927 **Date de mise à jour :** 23/08/2018
Auteur : DDTM 66



rive gauche poste de relevage à coté du passage à gué

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.87976560 / Y: 42.77327800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690148.83 / Y: 6185979.01
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8797656 / Y: 42.773278

15 Novembre 2005 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Support : transformateur EDF rive droite passage à gué.
 Hauteur par rapport au terrain naturel : 3.30m.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201806263639 **Date de mise à jour :**
Auteur : DDTM 66 21/04/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme(s) : DDTM 66



vue du repère