



Commune : **RIVESALTES**

## Passage à gué RG

7


Repère(s) sur  
le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** WEB\_S\_201806114927    **Date de mise à jour :** 23/08/2018

**Auteur :** DDTM 66



rive gauche poste de relevage à coté du passage à gué

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87976560 / Y: 42.77327800

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 690148.83 / Y: 6185979.01

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.8797656 / Y: 42.773278



**6 Mars 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Support : transformateur EDF rive droite passage à gué.  
Hauteur par rapport au terrain naturel : 3.60m.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201806264555

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DDTM 66

21/04/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Oui

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DDTM 66