


Commune : **RIVESALTES** | **Passage à gué RG**

7 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL
 Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : WEB_S_201806114927 Date de mise à jour : 23/08/2018
 Auteur : DDTM 66



rive gauche poste de relevage à coté du passage à gué

GÉOLOCALISATION
 Coordonnées WGS84 : X: 2.87976560 / Y: 42.77327800
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 690148.83 / Y: 6185979.01
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.8797656 / Y: 42.773278

6 Mars 2013 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : Support : transformateur EDF rive droite passage à gué.
 Hauteur par rapport au terrain naturel : 3.60m.

GÉNÉRAL
 Code : WEB_R_201806264555 Date de mise à jour : 21/04/2020
 Auteur : DDTM 66

MARQUE
 Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Oui État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/10/2017
 Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DDTM 66