




Commune : RIVESALTES

## Passage à gué RG

## 7 Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest  
**Code :** WEB\_S\_201806114927      **Date de mise à jour :** 23/08/2018  
**Auteur :** DDTM 66



rive gauche poste de relevage à coté du passage à gué

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 2.87976560 / Y: 42.77327800  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 690148.83 / Y: 6185979.01  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.8797656 / Y: 42.773278



30 Novembre 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

**Commentaires :** Support : transformateur EDF rive droite passage à gué.  
Hauteur par rapport au terrain naturel : 3.25m.

GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_201806265745 Date de mise à jour :  
Auteur : DDTM 66 21/04/2020



## Vue du repère

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

### Visibilité : Qui

### **Pérennité :** Longue

**PHEC :** Non renseigné

### État du repère : Bon

**Repère calculé :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 -  
01/10/2017

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** DDTM 66