

Commune : **PORT- VENDRES** | Rivière : **La Mer Méditerranée**

**Secteur gare Port-Vendres**

**Commentaires** : Cours d'eau : Val de Pintas. **3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : **WEB\_S\_201807313640\_1\_1\_1** **Date de mise à jour** : 31/07/2018  
**Auteur** : DDTM 66



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 3.09942222 / Y: 42.51373880  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 708182.32 / Y: 6157108.57  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.0994222 / Y: 42.5137388  
**Code Hydro**: \_MERMEDI **Rive de référence**: Non renseigné

**29 Novembre 2014** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

**Nature de l'inondation** : **Débordement de cours d'eau** **Nature du repère** : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : A l'aval du pont SNCF au niveau du passage à gué d'accès à la propriété du plombier. Repère marqué sur le piquet du grillage de clôture à l'angle au niveau de la voie d'accès montante.

**GÉNÉRAL**

**Code** : **WEB\_R\_201807131011** **Date de mise à jour** : 21/04/2020  
**Auteur** : DDTM 66

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE** : **RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/12/2014**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : DDTM 66

**NIVELLEMENT 2014 - 01/12/2014**

**Méthode** : Non renseigné  
**Référence nivelée** : Non renseigné  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.890 m