

Commune : **PORT- VENDRES** | Rivière : **La Mer Méditerranée**

Secteur gare Port-Vendres

Commentaires : Cours d'eau : Val de Pintas.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : **WEB_S_201807313640_1_1_1** Date de mise à jour : 31/07/2018
 Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.09942222 / Y: 42.51373880
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 708182.32 / Y: 6157108.57
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0994222 / Y: 42.5137388
 Code Hydro: _MERMEDI Rive de référence: Non renseigné

29 Novembre 2014 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : A l'aval du pont SNCF au niveau du passage à gué d'accès à la propriété du plombier. Repère marqué sur le piquet du grillage de clôture à l'angle au niveau de la voie d'accès montante.

GÉNÉRAL

Code : **WEB_R_201807131011** Date de mise à jour : 21/04/2020
 Auteur : DDTM 66

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné



SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/12/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : DDTM 66

NIVELLEMENT 2014 - 01/12/2014

Méthode : Non renseigné
 Référence nivelée : Non renseigné
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.890 m