

Commune : **PORT- VENDRES** | Rivière : **La Mer Méditerranée**

**Secteur gare Port-Vendres**

**Commentaires** : Cours d'eau : Val de Pintas.

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : **WEB\_S\_201807313640\_1\_1\_1** Date de mise à jour : 31/07/2018

Auteur : DDTM 66



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 3.09942222 / Y: 42.51373880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 708182.32 / Y: 6157108.57

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0994222 / Y: 42.5137388

Code Hydro: \_MERMEDI Rive de référence: Non renseigné

**29 Novembre 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Repère marqué sur le muret de clôture de l'aire de loisirs longeant la voirie (à côté du grillage vert).

**GÉNÉRAL**

Code : **WEB\_R\_201807131812** Date de mise à jour : 21/04/2020

Auteur : DDTM 66



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/12/2014**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 66

**NIVELLEMENT 2014 - 01/12/2014**

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Non renseigné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.370 m