
Commune : **PORT- VENDRES**

Rivière : **La Mer Méditerranée**

Secteur gare Port-Vendres

Commentaires : Cours d'eau : Val de Pintas.

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S_201807313640_1_1_1 Date de mise à jour : 31/07/2018

Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION


Coordonnées WGS84 : X: 3.09942222 / Y: 42.51373880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 708182.32 / Y: 6157108.57

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.0994222 / Y: 42.5137388

Code Hydro: _MERMEDI Rive de référence: Non renseigné




29 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**


Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Repère marqué au niveau de la porte du cabanon situé contre le mur de clôture à l'intérieur et au fond de l'aire de loisirs.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807132449 Date de mise à jour : 21/04/2020

Auteur : DDTM 66



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHÉC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/12/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDTM 66

NIVELLEMENT 2014 - 01/12/2014

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Non renseigné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m