	Commune : <b>COLLIOURE</b>	Rivière : <b>Le Ravaner</b>
<b>Rue de la Démocratie</b>		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**Commentaires :** Cours d'eau : Coma Xeric.


#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** WEB\_S\_201807313640

**Date de mise à jour :** 02/10/2018

**Auteur :** DDTM 66



vue du site

#### GÉOLOCALISATION


**Coordonnées WGS84 :** X: 3.08667780 / Y: 42.52356900

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 707132.27 / Y: 6158200.86

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.0866778 / Y: 42.523569

**Code Hydro:** Y0110500

**Rive de référence:** Non renseigné

	<b>29 Novembre 2014</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>

**Commentaires :** En rive gauche du Coma Xeric. Amont du pont en arche sur le Coma Xeric avant son embouchure à la mer. Repère marqué sur le mur intérieur gauche du garage de la maison n°60.

#### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_201807131256

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** DDTM 66

21/04/2020

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 01/12/2014**

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DDTM 66

#### NIVELLEMENT 2014 - 01/12/2014

**Méthode :** Non renseigné

**Référence nivelée :** Non renseigné

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.800 m