
Commune : **CROISSY-SUR-SEINE**

Rivière : **La Seine**

**Face au 2 Quai de l'écluse**

**Commentaires** : Laisse à 69 cm du 1er poteau en bois , en allant vers la Seine

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine moyenne-Yonne-Loing  
**Code** : SMYL16\_SA\_S\_249 **Date de mise à jour** : 13/07/2018  
**Auteur** : SPC SMYL




**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 2.13506810 / Y: 48.87081190  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 636555.29 / Y: 6863768.07  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.1350681 / Y: 48.8708119  
**Code Hydro**: ----0010 **Rive de référence**: Droite



Vue du site - SPC SMYL


**4 Juin 2016**

Altitude calculée de l'eau : **25.37 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires** : Laisse au sol

**GÉNÉRAL**

**Code** : SMYL16\_SA\_R\_249\_1 **Date de mise à jour** : 18/07/2018  
**Auteur** : SPC SMYL



Vue de la marque - SPC SMYL

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE MAI/JUIN 2016 SUR LE BASSIN DE LA SEINE - 08/06/2016**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

**REPÉRAGE POST-INONDATION - 10/09/2016**

**Méthode** : GPS  
**Organisme** : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing  
**Référence nivelée** : Marque d'inondation  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 25.370 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 25.37