




Commune : RUGLES

Café au 4 Place des Halles

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_201807180044**Date de mise à jour :** 25/07/2018**Auteur :** Ghubert

Café au croisement de la place des Halles et de la rue Georges Clémenceau (source : SPC SACN)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.70744531 / Y: 48.82241500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 531699.97 / Y: 6860482.48**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7074453 / Y: 48.822415**12 Juin 2018**Nature de l'inondation : **Ruisseaulement**Altitude calculée de l'eau : **179.29 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Ruissellement urbain très important suite aux précipitations très intenses du mois de juin 2018.

Témoignage recueilli auprès du gérant qui a indiqué un niveau approximatif.

GÉNÉRAL**Code :** WEB_R_201807180648**Date de mise à jour :****Auteur :** Ghubert

28/11/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Disparu**Pérennité :** AucuneNiveau d'eau a atteint la deuxième bande translucide à partir du sol sur la devanture du café
(sour : SPC SACN)**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN - 19 JUIN 2018 - 19/06/2018****Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**CAMPAGNE DE NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONC INDIQUÉES À TITRE INDICATIF. - 27/11/2018****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Seine aval - Côtiers normands**Commentaires sur le nivelllement :** Niveau de la rue mesuré au GPS, niveau de la laisse de crue mesuré au "distomètre" laser.**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Niveau de la rue devant la boulangerie place des Halles**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 179.030 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.260 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 179.29 m