

Commune : **LAROQUE-DES-ALBERES** | Rivière : **Laroque**


**Passerelle voie verte**

Commentaires : Bosc de Vilaclara (rive gauche).

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest  
 Code : **WEB\_S\_201807313636\_1\_1\_1** Date de mise à jour : 31/07/2018  
 Auteur : DDTM 66



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.93724233 / Y: 42.54894480  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 694838.24 / Y: 6161021.8  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9372423 / Y: 42.5489448  
 Code Hydro: Y0280580 Rive de référence: Gauche

**19 Novembre 2011** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laises de crue sur arbre dans le champ rive gauche.

**GÉNÉRAL**

Code : **WEB\_R\_201807182616** Date de mise à jour : 21/04/2020  
 Auteur : DDTM 66

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Non renseigné  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 25/11/2011**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : DDTM 66

**NIVELLEMENT 2011 - 25/11/2011**

Méthode : Non renseigné  
 Référence nivelée : Non renseigné  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m