

Commune : **LAROQUE-DES-ALBERES** | Rivière : **Laroque**

Passerelle voie verte

Commentaires : Bosc de Vilaclara (rive gauche).


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : WEB_S_201807313636_1_1_1 **Date de mise à jour** : 31/07/2018

Auteur : DDTM 66



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.93724233 / Y: 42.54894480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 694838.24 / Y: 6161021.8

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.9372423 / Y: 42.5489448

Code Hydro: Y0280580 **Rive de référence**: Gauche

19 Novembre 2011 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laises de crue sur arbre dans le champ rive gauche.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807182616 **Date de mise à jour** : 21/04/2020

Auteur : DDTM 66



MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non **État du repère** : Disparu

Pérennité : Aucune **Repère calculé** : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 25/11/2011

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : DDTM 66

NIVELLEMENT 2011 - 25/11/2011

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Non renseigné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.450 m