

Commune : **LAROQUE-DES-ALBERES**Rivière : **Laroque**

Route du Moulin Cassanyes

Commentaires : Cours d'eau : Ravin de Matte Porcs.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest**Date de mise à jour :** 31/07/2018**Code :** WEB_S_201807313635_1_1_1_1_1 **Auteur :** DDTM 66

1



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.94370000 / Y: 42.52407860**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 695367.4 / Y: 6158255.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.9437 / Y: 42.5240786**Code Hydro:** Y0280580**Rive de référence:** Non renseigné**19 Novembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : Maison Boulangier (rive droite)

Altitude calculée de l'eau : **89.69 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807185632**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 66

21/04/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 25/11/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 66

NIVELLEMENT 2011 - 25/11/2011

Méthode : Non renseigné**Référence nivelée :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 89.340 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.350 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 89.69

Commune : **LAROQUE-DES-ALBERES**Rivière : **Laroque**

Route du Moulin Cassanyes

Commentaires : Cours d'eau : Ravin de Matte Porcs.

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest**Date de mise à jour :** 31/07/2018**Code :** WEB_S_201807313635_1_1_1_1_1 **Auteur :** DDTM 66

1



vue du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.94370000 / Y: 42.52407860**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 695367.4 / Y: 6158255.29**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.9437 / Y: 42.5240786**Code Hydro:** Y0280580**Rive de référence:** Non renseigné**19 Novembre 2011**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Commentaires : Maison Boulangier (rive gauche).

Altitude calculée de l'eau : **89.16 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807184219**Date de mise à jour :****Auteur :** DDTM 66

21/04/2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 25/11/2011****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDTM 66

NIVELLEMENT 2011 - 25/11/2011

Méthode : Non renseigné**Référence nivelée :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 89.160 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 89.16