Commune : **NEAUFLES-AUVERGNY** | Rivière : **Le Sommaire**

# Petite zone en aval d'une grange, en amont du pont d'accès à la ferme du lieu-dit du Ratier.

**Commentaires :** Petite plaine d'expansion du Sommaire, juste en aval d'une grange en mauvais état.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_201807195708 **Date de mise à jour :** 09/02/2022
**Auteur :** Ghubert

Zone d'expansion du Sommaire en aval de la grange (source : SPC SACN)

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.73009257 / Y: 48.85745600
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 533474.07 / Y: 6864329.17
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7300926 / Y: 48.857456
**Code Hydro:** H6040600 **Rive de référence:** Gauche

# 12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Zone délimitée par les herbes couchées jouxtant la grange.

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_201807190003 **Date de mise à jour :** 09/02/2022
**Auteur :** Ghubert

Empreinte au sol de l'inondation en aval de la grange (source : SPC SACN)

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Aucune

## SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN - 19 JUIN 2018 - 19/06/2018

**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands