

Commune : **BRIONNE** | Rivière : **La Risle**

## Grillage le long de la rue Campigny

**Commentaires** : Grillage sert de support. **1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Seine aval-Côtiers Normands  
**Code** : WEB\_S\_201807255839    **Date de mise à jour** : 09/02/2022  
**Auteur** : Ghubert



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 0.71868730 / Y: 49.19701600  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 533728.46 / Y: 6902100.94  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.7186873 / Y: 49.197016  
**Code Hydro**: H6--0200    **Rive de référence**: Gauche

**15 juin 2018**    Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Niveau atteint confirmé par les soutiens en fer du trampoline en arrière du grillage sur la photo (marque bien visible).

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201807200700    **Date de mise à jour** : 09/08/2018  
**Auteur** : Ghubert

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Oui    **État du repère** : Bon  
**Pérennité** : Moyenne



Vue depuis la rue sur les feuillages laissés par la crue sur le grillage (source : SPC SACN)

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN - 20 JUIN 2018 - 20/06/2018**

**Organisme(s)** : SPC Seine aval - Côtiers normands