

Commune : **BRIONNE** | Rivière : **La Risle**

Grillage le long de la rue Campigny

Commentaires : Grillage sert de support. **1** Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201807255839 **Date de mise à jour** : 09/02/2022
Auteur : Ghubert



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.71868730 / Y: 49.19701600
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 533728.46 / Y: 6902100.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.7186873 / Y: 49.197016
Code Hydro: H6--0200 **Rive de référence**: Gauche

15 juin 2018
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Niveau atteint confirmé par les soutiens en fer du trampoline en arrière du grillage sur la photo (marque bien visible).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807200700 **Date de mise à jour** : 09/08/2018
Auteur : Ghubert

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère** : Bon
Pérennité : Moyenne



Vue depuis la rue sur les feuillages laissés par la crue sur le grillage (source : SPC SACN)

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN - 20 JUIN 2018 - 20/06/2018

Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands