Commune : **BRIONNE** | Rivière : **La Risle**

# Grillage le long de la rue Campigny

**Commentaires :** Grillage sert de support.

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands
**Code :** WEB_S_201807255839 **Date de mise à jour :** 09/02/2022
**Auteur :** Ghubert

Grillage le long de la rue Campigny

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.71868730 / Y: 49.19701600
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 533728.46 / Y: 6902100.94
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.7186873 / Y: 49.197016
**Code Hydro:** H6--0200 **Rive de référence:** Gauche

# 15 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Niveau atteint confirmé par les soutiens en fer du trampoline en arrière du grillage sur la photo (marque bien visible).

## GÉNÉRAL

**Code :** WEB_R_201807200700 **Date de mise à jour :** 09/08/2018
**Auteur :** Ghubert

Vue depuis la rue sur les feuillages laissés par la crue sur le grillage (source : SPC SACN)

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Oui **État du repère :** Bon
**Pérennité :** Moyenne

## SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SPC SACN - 20 JUIN 2018 - 20/06/2018

**Organisme :** SPC Seine aval – Côtiers normands