

Commune: ARMENTIERES-SUR-AVRE

Rivière : L' Avre

# Passage à gué du Moulin de Thirouin, juste en aval de la confluence avec le ruisseau Saint-Maurice

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands

**Code:** WEB\_S\_201807230505 Date de mise à jour : 23/07/2018

Auteur: SPC.SACN





#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 0.80302285 / Y: 48.68336800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 538284.53 / Y: 6844829.08 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.8030229 / Y: 48.683368 Code Hydro: H42-0400 Rive de référence: Gauche



## 12 Juin 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Le niveau des traces laissées sur la végétation a été reporté à la bombe de peinture bleue sur le piquet de clôture par le SIVA.

### **GÉNÉRAL**

**Code:** WEB\_R\_201807231705

Date de mise à jour : 28/10/2021

Auteur: SPC.SACN



Traces laissées sur la végétation, le report de peinture se situe entre les deux flèches (photo SPC

### **MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Oui État du repère : Moyen **Pérennité**: Moyenne Repère calculé: Non

PHEC: Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC** 

SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Seine aval - Côtiers normands