



Commune : **SAINT-VICTOR-SUR-AVRE**


Rivière : **Le ruisseau de la Gohière**

En aval du pont qui relie Saint-Christophe-sur-Avre au hameau "Les Giroudières"

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_201807235734 **Date de mise à jour :** 23/07/2018
Auteur : SPC.SACN



A l'aval du pont (photo SIVA)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.82981369 / Y: 48.69146320
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 540280.79 / Y: 6845674.22
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8298137 / Y: 48.6914632
Code Hydro: H4213000 **Rive de référence:** Gauche



12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807235430 **Date de mise à jour :** 28/10/2021
Auteur : SPC.SACN

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **Repère calculé :** Non
Pérennité : Aucune
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands



Dépôts de débris laissé par la crue (photo SIVA)