



Commune : **SAINT-VICTOR-SUR-AVRE**

Rivière : **Le ruisseau de la Gohière**

En aval du pont qui relie Saint-Christophe-sur-Avre au hameau "Les Giroudières"

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201807235734

Date de mise à jour : 23/07/2018

Auteur : SPC.SACN



A l'aval du pont (photo SIVA)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.82981369 / Y: 48.69146320

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 540280.79 / Y: 6845674.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8298137 / Y: 48.6914632

Code Hydro: H4213000

Rive de référence: Gauche



12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807235430

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

28/10/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC
SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands



Dépôts de débris laissés par la crue (photo SIVA)