



Commune : **PULLAY**

Rivière : **L' Avre**

En aval de l'ouvrage de franchissement de la RD571

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201807232300

Date de mise à jour : 23/07/2018

Auteur : SPC.SACN



A l'aval du pont de la RD571 (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.84922756 / Y: 48.70707800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 541756.51 / Y: 6847370.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8492276 / Y: 48.707078

Code Hydro: H42-0400

Rive de référence: Gauche



12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le propriétaire a donné au des photos illustrant le maximum de l'inondation (non mises en ligne)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807231803

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Longue

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands



Dépôt de brindilles laissé par la crue (photo SPC SACN)