



Commune : **BOISSY-LES-PERCHE**

Rivière : **L' Avre**

Clotûre en rive gauche de l'Avre, à l'aval de l'ouvrage de franchissement


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_201807233503 **Date de mise à jour :** 23/07/2018

Auteur : SPC.SACN



En rive gauche de l'ouvrage de franchissement de l'Avre (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.87694819 / Y: 48.71567800

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 543821.28 / Y: 6848271.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.8769482 / Y: 48.715678

Code Hydro: H42-0400 **Rive de référence:** Gauche



12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le niveau des brindilles laissées sur la clôture a été reporté à la bombe de peinture bleue sur le piquet de clôture par le SIVA. Le maximum se situe entre les brindilles et le second fil à partir du sol.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807234455

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non

Visibilité : Oui

Repère calculé : Non

Pérennité : Moyenne

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands



Brindilles laissées par l'inondation, le maximum se situe entre le premier et le second fil (photo SPC SACN)