



Commune : **BEROU-LA-MULOTIERE**

Rivière : **L' Avre**

Domaine du Moulin des Planches, bras usinier à l'amont du vannage

1


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202205294936_1 **Date de mise à jour :** 23/07/2018

Auteur : SPC.SACN



Bras usinier de l'Avre à l'amont du vannage (photo SPC SACN)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.03670396 / Y: 48.73044760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 555611.74 / Y: 6849608.66

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.036704 / Y: 48.7304476

Code Hydro: H42-0400

Rive de référence: Droite



12 Juin 2018

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Le propriétaire a donné au des photos illustrant le maximum de l'inondation (non mises en ligne)

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_201807234114

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

02/09/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Repère calculé : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN 18 JUIN 2018 - 18/06/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands



Traces laissées par l'inondation (photo SPC SACN)