

Commune : **TAUTAVEL** | Rivière : **Le Verdoble**

**Pont de la RD9**

**Commentaires** : Culée du pont, à l'amont rive droite

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : 66205-217B      **Date de mise à jour** : 09/09/2016  
**Auteur** : gestionnaire\_SCVigicrues



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 2.74234780 / Y: 42.81518000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 678905 / Y: 6190665.95  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.7423478 / Y: 42.81518  
**Code Hydro**: Y0650500      **Rive de référence**: Droite

**12 Novembre 1999**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : Repère situé sous la fenêtre du rez-de-chaussée de la maison n°1 avenue du Verdoble.

**GÉNÉRAL**

**Code** : WEB\_R\_201807241944      **Date de mise à jour** : 06/04/2021  
**Auteur** : DDTM 66



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Non renseigné  
**Visibilité** : Non      **État du repère** : Disparu  
**Pérennité** : Aucune      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHEC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DDTM 66 2018 - 16/11/1999**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : DDTM 66

**NIVELLEMENT 1999 - 16/11/1999**

**Méthode** : Non renseigné  
**Référence nivelée** : Non renseigné  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.300 m