

Commune : **SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT** | Rivière : **La Meuvette**  
**N° 5 rue Saint-Lubin**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  
 Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands  
 Code : WEB\_S\_202205294944    Date de mise à jour : 24/07/2018  
 Auteur : SPC.SACN




N°5 rue Saint-Lubin (photo SPC SACN)

**GÉOLOCALISATION**  
 Coordonnées WGS84 : X: 1.09049533 / Y: 48.70987210  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559511.67 / Y: 6847224.69  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.0904953 / Y: 48.7098721  
 Code Hydro: H4240600    Rive de référence: Droite

**12 Juin 2018**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**    Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Des photos de laisses d'inondation ont été prises dans la propriété (porte de garage, mur extérieur de la maison) montrant qu'il y avait environ 0,85 m d'eau dans la maison (photos non mises en ligne)

**GÉNÉRAL**  
 Code : WEB\_R\_201807241555    Date de mise à jour : 02/09/2019  
 Auteur : SPC.SACN



**MARQUE**  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui    Repère calculé : Non  
 Pérennité : Aucune  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN SIVA / SPC SACN DU 18 JUILLET 2018 - 18/07/2018**  
 Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme(s) : SPC Seine aval - Côtiers normands