



Commune : NANTEUIL-SUR-MARNE

Rivière : La Marne

Face au 13 route des Crouttes

Commentaires : Su l'escalier en béton

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code : SMYL18_MA_S_04

Date de mise à jour : 24/07/2018

Auteur : SPC SMYL



Vue du site - Auteur : SPC SMYL

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.22317723 / Y: 48.97761570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 716337.29 / Y: 6875320.46

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.2231772 / Y: 48.9776157

Code Hydro: F---0100

Rive de référence: Droite

**1^{er} Février 2018**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Laisse sur l'escalier

GÉNÉRAL

Code : SMYL18_MA_R_04_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC SMYL

13/07/2022



Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode : GPS

Organisme : SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

Référence nivélée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)