Commune: NANTEUIL-SUR-MARNE

Face au 13 route des Crouttes

Commentaires : Su l'escalier en béton

Repère(s) sur 1 le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

Code: SMYL18 MA S 04 Date de mise à jour : 24/07/2018

Auteur: SPC SMYL





Rivière : La Marne

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 3.22317723 / Y: 48.97761570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 716337.29 / Y: 6875320.46 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 3.2231772 / Y: 48.9776157 Code Hydro: F---0100 Rive de référence: Droite



1er Février 2018

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Commentaires: Laisse sur l'escalier

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code: SMYL18 MA R 04 1

Auteur: SPC SMYL

Date de mise à jour :

13/07/2022



Vue de la laisse - Auteur : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non renseigné État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE FÉVRIER 2018 SUR LA MARNE EN ÎLE-DE-FRANCE - 13/02/2018

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation Organisme: SPC Seine moyenne - Yonne - Loing

REPÉRAGE POST-INONDATION - 15/05/2018

Méthode: GPS

Organisme: SPC Seine moyenne - Yonne - Loing Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)